

## Rapports REGDOC 3.1.1 pour l'année 2021

Selon le document d'application de la réglementation REGDOC 3.1.1, intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document REGDOC 3.1.1.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document REGDOC 3.1.1 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie NB en 2021. Énergie NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

### Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations nucléaires d'Énergie NB, communiquez avec **Kathleen Duguay** au 506-659-6433.

### Rapports REGDOC 3.1.1 de la centrale nucléaire de Point Lepreau 2021

Rapports (1 <sup>er</sup> trimestre)	Description
ER-55210-2101-028-A-00	Temperature de la batterie (cellule) d'alimentation électrique continue
ER-07300-2102-005-A-00	Transformateur
ER-71400-2102-023-A-00	Alerte d'incendie
Rapports (2 <sup>ieme</sup> trimestre)	Description
ER-33120-2102-012-A-01	Activation du plan d'intervention
ER-52900-2104-007-A-01	L'indisponibilité du générateur diesel
ER-01500-2106-010-A-00	Prédéfinis réglementaires
Rapports (3 <sup>ieme</sup> trimestre)	Description
ER-01500-2107-016-A-00	Prédéfinis réglementaires
ER-63710-2101-025-A-01	Puissance du réacteur
ER-63710-2104-026-A-01	Puissance du réacteur
ER-03400-2108-013-A-00	Étalonnage du gammamètre d'alerte de zone
ER-00105-2108-023-A-00	Quart inférieur à l'effectif minimal
ER-03104-2109-003-A-00	Seuil de déclenchement de protection contre la surpuissance locale
ER-01500-2107-029-A-01	Prédéfinis réglementaires
Rapports (4 <sup>ieme</sup> trimestre)	Description

ER-71400-2112-001-A-00	Activation du plan d'intervention
ER-07300-2110-029-A-00	Fuite de liquide de refroidissement
ER-25999-2111-016-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-03400-2110-020-A-00	Étalonnage du gammamètre d'alerte de zone.
ER-63710-2111-016-A-00	Modification imprévue de la puissance du réacteur